

Электровентилятор отопителя для автомобилей Renault Logan II (12-)/Sandero II (14-)/Lada Vesta (15-)/X-Ray (15-) LFh 0978

Проблемы, связанные с установкой электровентилятора LFh 0978, возникают из-за того, что на оригинальном электровентиляторе отопителя используется проставочное кольцо 272972719R (рис.1).



Рисунок 1. Проставочное кольцо 272972719R.

Для установки электровентилятора LFh 0978 необходимо снять данное кольцо с оригинального вентилятора отопителя и установить на наше изделие.

